


PŮDORYS 3.NP – STÁVAJÍCÍ STAV M 1:50

Trhliny nalezeny ve styčích sádkartonového obkladu a podhledu.
Nejedná se o statické trhliny, budou tedy řešeny v rámci pravidelných udržovacích prací řádným vytmelením s možností pohybu ve spárách.



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
3.01	SCHODIŠTĚ, CHODBA	10.95
3.02	PRACOVNA	19.28
3.03	POKOJ	27.16
3.04	SCHODIŠTĚ	3.67
3.05	CHODBA	8.15
3.06	KUCHYNĚ	9.41
3.07	KOUPELNA	7.23
3.08	WC	1.59
3.09	POKOJ	19.61
3.10	LOŽNICE	14.99

ZODP. PROJ. PROJEKTANT	Ing. M. Špička Ing. M. Špička		
Objednatel : Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20, Mikulov, IČ: 00283347, DIČ: CZ00283347			
STAVBA	MÍSTO STAVBY : Mikulov	STUPEŇ	D.S.P.+D.P.S.
STATICKE ZAJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ BRNĚNSKÁ 2,4,6		FORMÁT	4 A4
Brněnská 92/2, Mikulov, 692 01, okres Břeclav		DATUM	01/2021
k.ú. Mikulov [584649], parc. č. 134		Č. AKCE	097-2020
PŮDORYS 3.NP – STÁVAJÍCÍ STAV		MĚŘITKO	1:50
		Č. PŘÍLOHY	D.05