



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Územní odbor Břeclav, Smetanovo nábřeží 1040/13, 69002 Břeclav
Pracoviště prevence, ochrany obyvatel a krizového řízení

Ev. č.: HSBM-4-15-11/4-POKR-2020

Břeclav 12. 10. 2020

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Tomáš Sýkora
Bieblova 162/18
613 00 Brno

Sdělení orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Michal Kouřilek, komisař, tel.: 950 615 126, e-mail: michal.kourilek@firebrno.cz

Název stavby: Revitalizace BD Nádražní 11 v Mikulově
Místo stavby: Mikulov, Nádražní 912/11a, k. ú. Mikulov na Moravě, parc. č. 1950/3, 1948/2, 1948/3
Stavebník: Město Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
Předložená dokumentace pro stavební řízení

Dne 07. 10. 2020 byla Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje (dále jen "HZS JmK") doručena Vaše žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. Z předložených podkladů vyplývá, že se jedná o posouzení revitalizace stávajícího zděného nepodsklepeného třípodlažního bytového domu (3.NP se jedná o podkroví). Revitalizací se jedná např. o zateplení vnějšího obvodového pláště pomocí ETICS s EPS tl. 160 mm, o zateplení stropní podhledové konstrukce v podkroví ze strany půdního/podstřešního prostoru pomocí MV, zateplení podhledu vstupu pomocí MV, výměna oken a dveří při zachování velikosti a otevíratelnosti, apod.

HZS JmK k Vaší žádosti sděluje, že se jedná o dokumentaci stavby, u které se v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nevykonává statní požární dozor a HZS JmK není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.

Odůvodnění :

Výše uvedenou stavbu lze zařadit mezi stavby, u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením §104 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle §104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, vykonává HZS statní požární dozor pouze v případě, že se jedná o objekt s jedním podzemním podlažím hloubky větší jak 3 m nebo o objekt se třemi a více nadzemními podlažními, kde třetím nadzemním podlažím se nejedná o podkroví. Tuto stavbu nelze zařadit mezi stavby uvedené § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů spadající do výkonu státního požárního dozoru.

plk. Ing. Jozef Dankovič
ředitel územního odboru Břeclav
HZS Jihomoravského kraje

